PROHLÁŠENÍ K BEZPEČNOSTNÍMU LISTU

k výrobku:

Značka Hlavní zásady bezpečnosti práce při obsluze ... - BZ PFBZ/06

Hlavní zásady bezpečnosti práce při obsluze obráběcích strojů na kovy

Každý pracovník musí být seznámen s ČSN 30 0770
Bezpečnostními požadavky pro obráběcí stroje na kovy
a s návodem k obsluze stroje.
Neobsluhuj žádný stroj nebo zařízení,
pokud to nevyžaduje splnění pracovního úkolu.
Úmyslné vyřazování bezpečnostních a ochranných zařízení
z činnosti je považováno za porušení bezpečnostních předpisů.
Ochranou před pohybujícími se částmi stroje
je na pověřeném místě správné pracovní oblečení a udržení.
Používej nepoškozený pracovní oblek (pracovní kalhoty
a pracovní blůzu nebo pracovní kombinézu).
Pracovní plášť nebo zástěru se nesmějí používat.
Důležitým doplňkem pracovního oděvu je správná obuv.
Nebezpečí prořýznutí podrážky třískami, pořezání chodidla
podstatně snižuje kožená pracovní obuv. Není dovoleno
pracovat v letním plášťění či otevřené obuvi.
Při obsluze stroje nenos prstýnky, hedvy, náramkové hodinky,
vázanky a šály, neboť zvyšují nebezpečí zachycení rotujícími částmi stroje.

Povinnosti obsluhy před zahájením práce na stroji:
Před zahájením práce je nutno zejména:
Prohlédnout stroj, zkontrolovat jeho část, např. ochranná zařízení,
spouštěcí a vypínací zařízení, zkontrolovat brzdění, ověřit,
zda ochranné kryty jsou v správných polohách,
zda ovládací prvky jsou v nulové poloze,
provést správný nástroj, zkontrolovat jeho opotřebení a upnutí,
nastavit ochranná zařízení do činné polohy, pokud
charakter práce vyžaduje jejich použití,
u Číselných řízených strojů překontrolovat základní
funkce stroje podle dodaného testovacího programu.
Každé poškození nebo závadu na stroji hned ohlas svému nadřízenému!

Povinnosti obsluhy za provozu stroje:
při výměně obrobků a nástrojů, při měření, kontrole jakosti povrchu
apod. se musí zastavit vřetena stroje;
do upínacího zařízení je dovoleno upínat pouze takové předměty,
pro které je určeno a jejichž tvar a velikost zaručují dokonalé upnutí;
hrozí-li při upínání nebo výměně obrobků a nástrojů nebezpečí pořezání
nebo popálení rukou, lze používat ochranných rukavic. Stroj nebo přibližná
strojní část (vřetenoj při tom nesmí být v chodu. Při vlastní obsluze stroje
(během obrábění) však musí být rukavice sejmuty. Úrazy vzniklé v důsledku
zachycení rukavice rotujícím nástrojem, upínacím zařízením
nebo obrobkem mají zpravidla těžké následky;
při výměně těžších obrobků, upínacích zařízení
a přípravků používej zdvihacích zařízení;
není-li stroj vybaven ochranným zařízením
krytem proti odletujícím třískám
nebo není-li jej možno použít, pak jako ochrana zraku
postačují ochranné brýle nebo obličejové štítky;
k odstraňování třísek používej správné pracovní pomůcky,
např. háčky, štětce, smetáky, škrabky apod.;
hrozí-li nebezpečí zachycení vlasů, používej na ochranu
čepici nebo spodně uvázaný šátek;

Povinnosti obsluhy po skončení směny:
pracovník je povinen uvést pracoviště do pořádku
zejména odstranit ze stroje třísky,
prach, zbytky materiálu, řezné kapaliny apod.;
nástroje, nářadí, měřidla, zpracovávaný materiál, pracovní
a ochranné pomůcky uklid na určená místa
nenechávat na pracovišti předměty, jako zaoleje, zamašťené hadry,
čistící vlnu apod.;
je třeba odklidit do kovových nádob s víky.
Hrozí nebezpečí samozanícení!
Dodržuj bezpečnostní předpisy! Jsou to zkušenosti zaplacené úrazy,
často i životy! Byly vydány také pro Tebe!

www.happyend.cz - 00 11 0 0

Společnost HAPPY END CZ, a.s., prohlašuje podle svého nejlepšího svědomí a svých nejlepších současných vědomostí, že v souladu se směrnicí EU 1907/2006 REACH a v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb. se u výrobku **Značka Hlavní zásady bezpečnosti práce při obsluze ...** pod katalogovým označením **BZ PFBZ/06** nejedná o chemickou látku, pro kterou vzniká povinnost vydávat bezpečnostní list.

V Praze dne: 25. 5. 2023

HAPPY END CZ, a.s.
Argentinská 772/3, 170 00 Praha 7
IČO: 25649761, DIČ: CZ25649761
HAPPY END

Ing. Jan Hrdina
produktový manažer
HAPPY END CZ, a.s.