

## ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘ - PLÁN SPOTŘEBY DÍLŮ

Montážní materiál	Délka prahu	Počet polštářů
ks	mm	ks
4	425	1
8	725	2
12	1150	3
16	1450	4
20	1875	5
24	2175	6
28	2600	7
32	2900	8
36	3325	9
40	3625	10
44	4050	11
48	4350	12
52	4775	13
56	5075	14
60	5500	15
64	5800	16
68	6225	17
72	6525	18
76	6950	19
80	7250	20
84	7675	21
88	7975	22

Schéma pokládky

