

NÁVOD K INSTALACI A ODSTRANĚNÍ



EXTRÉMĚ ODOLNÉ PÁSKY TOUGHSTRIPE® MAX

OBECNÉ INFORMACE:

- Páska je určena pro dlouhodobé označení.
- Páska je určena pro značení ve vnitřním prostředí, materiál není vhodný pro venkovní aplikaci.
- Minimální teplota aplikace je +10 °C.
- S páskou lze manipulovat maximálně 5 minut po nalepení (při následném přelepení na jiné místo však již páska nemá stejnou adhezi, jako při první aplikaci). 100% adheze nastává cca po 20 minutách po aplikaci.

PŘÍPRAVA:

- Odstraňte hrubé nečistoty, zbytky betonu, odlupující starou barvu atp.
- Odstraňte z podkladu prach a nečistoty (zamést).
- Podlahu omyjte standardním přípravkem pro čištění podlah.
- Podlahu nechte dostatečně oschnout.

HRUBOST PODKLADU:

- Pro vyšší adhezi na hrubém podkladu důkladně nalepenou pásku zahrad'te za použití co nejvyšší síly.
- Nepřetahujte pásku přes místa, kde jsou v podlaze díry, mezery atp.

APLIKACE:

- Vytáhněte začátek pásky z krabice, odlepte cca 5 cm podkladového papíru.
- Nalepte 5 cm pásky na počáteční místo instalace a následně pásku natáhněte na celou plochu instalace. Neodlepujte podkladový papír.
- Na konci místa aplikaci krabici s páskou položte na podlahu.

- Po natažení se vraťte na počáteční místo a začněte odlepovat podkladový papír. Druhou rukou zahladíte důkladně nalepenou pásku na zem.

APLIKAČNÍ TECHNIKY:

- Před nalepením rohy na začátku pásky zastříhnete dokulata tak, aby jste zamezili riziku odlepování pásky v místech s ostrými rohy.
- Pro správnou adhezi je nutné pásku důkladně k podkladu po nalepení přitlačit, doporučuje se například gumový váleček, případně hladký hadr atp. Nedostatečné přitlačení pásky po celé délce může vést k problémům s adhezí.
- Pro správnou adhezi na delších trasách lze použít kola například vysokozdvížného zařízení, které souvile přes pásku pomalou rychlostí po celé délce projede.

ODSTRANĚNÍ:

- Odloupněte počáteční část pásky, kterou chcete odstranit. Dbejte na to, aby jste odlepili celou konstrukci pásky (páska se skládá z více vrstev).
- Pomalým pohybem zatáhněte za odlepenou část a začněte pomalu pásku odlupovat. Použitím hrubé síly můžete pásku přetrhnout, proto je lepší postupovat pomaleji.
- Při odlupování pásky držte taženou pásku v úhlu cca 90° k podlaze.
- Drobné zbytky lepidla odstraňte z podlahy. Pro uvolnění lepidla lze použít například přípravek WD-40. Uvolněné lepidlo odstraňte (při použití WD-40 je třeba podlahu následně otřít/vytřít pro zabránění uklouznutí).

V Praze dne 31.1.2020